

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 05 March 2026
Tim : Tim 3
Pemeriksa : Tim 3
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|------|------------|------------|
| 1 | Mitsubishi Elf | B 7053 CQ | 100% | Ya | |
| 2 | Rescue Car Strada | B 1056 PQR | 55% | Ya | |

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|------------|------------|
| 1 | Truck Compartment | B 9024 BQ | 5% | Ya | |
| 2 | Compartment | B 9989 POQ | 5% | Ya | |
| 3 | Personnel Truck | B 9075 POQ | 25% | Ya | |
| 4 | Personnel Truck | B 9096 POR | 5% | Ya | |
| 5 | Long Truck | B 9682 POQ | 10% | Ya | |
| 6 | Personnel Truck | B 9659 POQ | 25% | Ya | |
| 7 | Rescue Car D-Max | B 9678 PSD | - | Ya | menuju BKN |
| 8 | Rescue Car D-Max | B 9626 PSC | 35% | Ya | |
| 9 | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA | 35% | Ya | |
| 10 | Personnel Truck | B 9017 POR | 20% | Ya | |

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- rotator dalam perbaikan
- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah