

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 19 February 2026  
Tim : Tim 3  
Pemeriksa : Zannuba  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan      | Plat      | BBM | Keterangan |
|----|----------------|-----------|-----|------------|
| 1  | Mitsubishi Elf | B 7053 CQ | 90  | Aman       |
| 2  | Pesawat Boeing | Bsjdh     | 90  | Hxjd       |

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan         | Plat       | BBM      | Keterangan |
|----|-------------------|------------|----------|------------|
| 1  | Truck Compartment | B 9024 BQ  | 20       | Habis      |
| 2  | Compartment       | B 9989 POQ | -        | Kosong     |
| 3  | Personnel Truck   | B 9075 POQ | Hampir h | Habis      |
| 4  | Personnel Truck   | B 9096 POR |          |            |
| 5  | Long Truck        | B 9682 POQ |          |            |
| 6  | Personnel Truck   | B 9659 POQ |          |            |
| 7  | Rescue Car D-Max  | B 9678 PSD |          |            |
| 8  | Rescue Car D-Max  | B 9626 PSC |          |            |
| 9  | Rescue Car Strada | B 1056 PQR |          |            |
| 10 | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA |          |            |
| 11 | Personnel Truck   | B 9017 POR |          |            |

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

1. Pesawat Boeing ban bocor

## DESKRIPSI LAINNYA

1. Rescue Car D-Max B 9678 PSD
  - Susah distarter(Terakhir Service Berkala, 30 April 2025)
2. Long Truck B 9682 POQ  
(Terakhir service berkala 10 Januari 2025)
3. Truck Compartment B 9989 POQ
  - Railing Door (Macet)
  - Aki Bermasalah
4. Mitsubishi Commob B 7359 PPA
  - AC tidak berfungsi
  - Pegangan pintu tengah kiri rusak

- Tubuh Berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa
- Butuh servis kendaraan

5. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki, Dek belakang perlu diperbaiki

6. Truck Compartment B 9024 BQ

- Aki Bermasalah

7. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah
- Aki Perlu diganti

8. Personnel Truck B 9075 POQ

- Aki Bermasalah