

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : MINGGU, 08 March 2026
Tim : Tim 2
Pemeriksa : Tim 2
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | Kebersihan | Keterangan |
|----|----------------|-----------|------|------------|------------|
| 1 | Mitsubishi Elf | B 7053 CQ | 100% | Ya | |

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|------------|------------|
| 1 | Truck Compartment | B 9024 BQ | 5% | Ya | |
| 2 | Compartment | B 9989 POQ | 5% | Ya | |
| 3 | Personnel Truck | B 9075 POQ | 25% | Ya | |
| 4 | Personnel Truck | B 9096 POR | 5% | Ya | |
| 5 | Long Truck | B 9682 POQ | 10% | Ya | |
| 6 | Personnel Truck | B 9659 POQ | 5% | Ya | |
| 7 | Rescue Car D-Max | B 9678 PSD | 25% | Ya | |
| 8 | Rescue Car D-Max | B 9626 PSC | 10% | Ya | |
| 9 | Rescue Car Strada | B 1056 PQR | 40% | Ya | |
| 10 | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA | 25% | Ya | |
| 11 | Personnel Truck | B 9017 POR | 20% | Ya | |

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Truck Compartement B 9989 POQ

Rolling Door Macet

2. Commob B 7359 PPA

Kaca depan bocor

Ac tidak berfungsi

Handle pintu kiri rusak

Body Berpori

3. Truck Personel B 9096 POR

Terpal sobek dan bocor

Dek belakang korosi dan bolong

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

Lampu rem mati

Mika lampu rem kiri pecah

5. Rescue Car Strada B 1056 PQR

Rotator belum terpasang

Kaca depan retak

6. Truck Personel B 9017 POR

Griil Lepas