

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : MINGGU, 08 March 2026  
Tim : Tim 2  
Pemeriksa : Tim 2  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	100%	Ya	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5%	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	5%	Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	25%	Ya	
4	Personnel Truck	B 9096 POR	5%	Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ	10%	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	5%	Ya	
7	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	25%	Ya	
8	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	10%	Ya	
9	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	40%	Ya	
10	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	25%	Ya	
11	Personnel Truck	B 9017 POR	20%	Ya	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartement B 9989 POQ

Rolling Door Macet

### 2. Commob B 7359 PPA

Kaca depan bocor

Ac tidak berfungsi

Handle pintu kiri rusak

Body Berpori

### 3. Truck Personel B 9096 POR

Terpal sobek dan bocor

Dek belakang korosi dan bolong

### 4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

Lampu rem mati

Mika lampu rem kiri pecah

5. Rescue Car Strada B 1056 PQR

Rotator belum terpasang

Kaca depan retak

6. Truck Personel B 9017 POR

Griil Lepas