

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 12 March 2026  
Tim : Tim 3  
Pemeriksa : Tim 3  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan        | Plat       | BBM | Kebersihan | Keterangan |
|----|------------------|------------|-----|------------|------------|
| 1  | Mitsubishi Elf   | B 7053 CQ  | 90% | Ya         |            |
| 2  | Rescue Car D-Max | B 9678 PSD | 90% | Ya         |            |

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan         | Plat       | BBM | Kebersihan | Keterangan                               |
|----|-------------------|------------|-----|------------|--|
| 1  | Truck Compartment | B 9024 BQ  | 5%  | Ya         |  |
| 2  | Compartment       | B 9989 POQ | 5%  | Ya         |  |
| 3  | Personnel Truck   | B 9075 POQ | 25% | Ya         |  |
| 4  | Personnel Truck   | B 9096 POR | 5%  | Ya         |  |
| 5  | Long Truck        | B 9682 POQ | 10% | Ya         |  |
| 6  | Personnel Truck   | B 9659 POQ | 10% | Ya         |  |
| 7  | Rescue Car D-Max  | B 9626 PSC | 30% | Ya         |  |
| 8  | Rescue Car Strada | B 1056 PQR | 25% | Ya         |  |
| 9  | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA | 35% | Ya         |  |
| 10 | Personnel Truck   | B 9017 POR | 40% | Ya         | Kendaraan Tidak Bisa Dinyalakan (Aki Ber |

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

### 2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

### 3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

### 4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- rotator dalam perbaikan
- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah
- Aki Bermasalah