

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : JUMAT, 20 March 2026  
Tim : Tim 5  
Pemeriksa : Tim 5  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	80	Ya	
2	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	80	Ya	
3	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	70	Ya	
4	Hilux	B 9042 CSC	50	Ya	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	0	Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	25	Ya	
4	Personnel Truck	B 9096 POR	5	Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ	10	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	5	Ya	
7	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	25	Ya	
8	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	25	Ya	
9	Personnel Truck	B 9017 POR	25	Ya	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

### 2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

### 3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah

7. Truk Personel B 9017 POR

- Tidak bisa nyala