

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SENIN, 23 March 2026
Tim : Tim 4
Pemeriksa : Tim 4
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	55%	Ya	
2	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	75%	Ya	
3	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	80%	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5%	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	0%	Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	25%	Ya	
4	Personnel Truck	B 9096 POR	5%	Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ	10%	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	5%	Ya	
7	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	48%	Ya	
8	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	5%	Ya	
9	Personnel Truck	B 9017 POR	25%	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
 - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
 - AC tidak berfungsi
 - Pegangan pintu tengah kiri rusak
 - tubuh berpori
 - Kaca depan bocor
 - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
 - Terpal perlu diperbaiki
 - Dek belakang perlu diperbaiki
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- rotator dalam perbaikan
- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah