

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 24 March 2026
Tim : Tim 6
Pemeriksa : Tim 6
Kegiatan : Pemanasan dan Memeriksa Kendaraan Operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	50%	Ya	
2	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	60%	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5%	Ya	Indikator BBM Menyala
2	Compartment	B 9989 POQ	0%	Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	25%	Ya	
4	Personnel Truck	B 9096 POR	5%	Ya	Indikator BBM Menyala
5	Long Truck	B 9682 POQ	10%	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	5%	Ya	Indikator BBM Menyala
7	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	-	Ya	BKO Sarsus Sukabumi
8	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	25%	Ya	
9	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	5%	Ya	Indikator BBM Menyala
10	Personnel Truck	B 9017 POR	20%	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
 - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
 - AC tidak berfungsi
 - Pegangan pintu tengah kiri rusak
 - tubuh berpori
 - Kaca depan bocor
 - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
 - Terpal perlu diperbaiki
 - Dek belakang perlu diperbaiki
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah

- indikasi fuel pump kotor