

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 02 April 2026
Tim : Tim 3
Pemeriksa : Tim 3
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|------|------------|------------|
| 1 | Mitsubishi Elf | B 7053 CQ | 100% | Ya | |
| 2 | Rescue Car D-Max | B 9678 PSD | 65% | Ya | |
| 3 | Rescue Car Strada | B 1056 PQR | 75% | Ya | |

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|------------|-------------|
| 1 | Truck Compartment | B 9024 BQ | 5% | Ya | |
| 2 | Compartment | B 9989 POQ | 5% | Ya | |
| 3 | Personnel Truck | B 9075 POQ | 5% | Ya | Tidak Nyala |
| 4 | Personnel Truck | B 9096 POR | 5% | Ya | |
| 5 | Long Truck | B 9682 POQ | 5% | Ya | |
| 6 | Personnel Truck | B 9659 POQ | 5% | Ya | |
| 7 | Rescue Car D-Max | B 9626 PSC | 5% | Ya | Tidak Nyala |
| 8 | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA | 5% | Ya | |
| 9 | Personnel Truck | B 9017 POR | 5% | Ya | |

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
 - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
 - AC tidak berfungsi
 - Pegangan pintu tengah kiri rusak
 - tubuh berpori
 - Kaca depan bocor
 - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
 - Terpal perlu diperbaiki
 - Dek belakang perlu diperbaiki
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- rotator dalam perbaikan
- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah