

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : JUMAT, 03 April 2026
Tim : Tim 5
Pemeriksa : Tim 5
Kegiatan : Pemanasan dan Memeriksa Kendaraan Operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	100%	Ya	
2	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	65%	Ya	
3	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	50%	Ya	
4	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	75%	Ya	
5	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	50%	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5%	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	5%	Ya	Tidak Menyala
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	5%	Ya	Tidak Menyala
4	Personnel Truck	B 9096 POR	45%	Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ	5%	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	25%	Ya	
7	Personnel Truck	B 9017 POR	45%	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- rotator dalam perbaikan
- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah