

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : JUMAT, 03 April 2026
Tim : Tim 3
Pemeriksa : -
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ		Ya	
2	Truck Compartment	B 9024 BQ		Ya	
3	Compartment	B 9989 POQ		Ya	
4	Personnel Truck	B 9075 POQ		Ya	
5	Personnel Truck	B 9096 POR		Ya	
6	Long Truck	B 9682 POQ		Ya	
7	Personnel Truck	B 9659 POQ		Ya	
8	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD		Ya	
9	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC		Ya	
10	Rescue Car Strada	B 1056 PQR		Ya	
11	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA		Ya	
12	Personnel Truck	B 9017 POR		Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah