

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SENIN, 06 April 2026
Tim : Tim 4
Pemeriksa : Tim 4
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	80%	Ya	
2	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	50%	Ya	
3	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	50%	Ya	
4	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	75%	Ya	
5	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	55%	Ya	
6	Hilux	B 9042 CSC	50%	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5%	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	30%	Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	-	Ya	USS
4	Personnel Truck	B 9096 POR	40%	Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ	<5%	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	5%	Ya	
7	Personnel Truck	B 9017 POR	45%	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

1. -

DESKRIPSI LAINNYA

1. Truck Compartment B 9989 POQ

-Ralling Door (Macet)

2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

-AC tidak berfungsi

-Pegangan pintu tengah kiri rusak

-Tubuh berpori

-Kaca depan bocor

-Ban yang kadaluwarsa

3. Personel Truck B 9096 POR

-Terpal perlu diperbaiki

-Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

-Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

-Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

-Kaca depan retak

7. Personel Truck B 9017 POR

-Air grill pecah

8. Rescue Car D-Max B 9626 PSC

-Aki bermasalah, tidak bisa distarter