

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 07 April 2026  
Tim : Tim 6  
Pemeriksa : Tim 6  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	80%	Ya	
2	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	75%	Ya	
3	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	50%	Ya	
4	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	50%	Ya	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	15%	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	25%	Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	-	Ya	US
4	Personnel Truck	B 9096 POR	40%	Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ	15%	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	10%	Ya	
7	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	30%	Ya	
8	Personnel Truck	B 9017 POR	45%	Ya	
9	Hilux	B 9042 CSC	30%	Ya	
10	Truk personel	B 9280 POQ	20%	Ya	Truk Pusat

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

### 2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

### 3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki

- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah

8. Personel Truck B 9075 POQ

- Aki lemah

9. D-max B 9626 PSC

- Aki Lemah