

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 09 April 2026
Tim : Tim 5
Pemeriksa : Tim 5
Kegiatan : Pemanasan dan Memeriksa Kendaraan Operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	75%	Ya	
2	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	50%	Ya	
3	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	50%	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	-	Ya	Ops SAR
2	Truck Compartment	B 9024 BQ	5%	Ya	
3	Compartment	B 9989 POQ	25%	Ya	
4	Personnel Truck	B 9075 POQ	-	Ya	US
5	Personnel Truck	B 9096 POR	40%	Ya	
6	Long Truck	B 9682 POQ	15%	Ya	
7	Personnel Truck	B 9659 POQ	10%	Ya	
8	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	30%	Ya	
9	Personnel Truck	B 9017 POR	45%	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
 - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
 - AC tidak berfungsi
 - Pegangan pintu tengah kiri rusak
 - tubuh berpori
 - Kaca depan bocor
 - Ban yang kedaluwarsa
- Long Truck B 9682 POQ
 - Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD
 - Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah

7. Rescue Car D-Max B 9626 PSC

-Aki lemah