

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : MINGGU, 12 April 2026  
Tim : Tim 3  
Pemeriksa : Tim 7  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	70	67648	Tidak	Cihuy

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5	67645	Ya	Hxhd
2	Compartment	B 9989 POQ			Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ			Ya	
4	Personnel Truck	B 9096 POR			Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ			Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ			Ya	
7	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD			Ya	
8	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC			Ya	
9	Rescue Car Strada	B 1056 PQR			Ya	
10	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA			Ya	
11	Personnel Truck	B 9017 POR			Ya	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

### 2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

### 3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

### 4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah