

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SENIN, 13 April 2026
Tim : Tim 6
Pemeriksa : Tim 6
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	50%	115695	Ya	
2	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	55%	104889	Ya	
3	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	50%	48367	Ya	Tidak Nyala
4	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	70%	19398	Ya	
5	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	50%	11254	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5%	13078	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	30%	14074	Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	-		Ya	US
4	Personnel Truck	B 9096 POR	40%	13871	Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ	10%	4075	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	5%	32102	Ya	
7	Personnel Truck	B 9017 POR	40%	5691	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
 - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
 - AC tidak berfungsi
 - Pegangan pintu tengah kiri rusak
 - tubuh berpori
 - Kaca depan bocor
 - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
 - Terpal perlu diperbaiki
 - Dek belakang perlu diperbaiki
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah