

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SENIN, 13 April 2026  
Tim : Tim 6  
Pemeriksa : Tim 6  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan         | Plat       | BBM | KM     | Kebersihan | Keterangan  |
|----|-------------------|------------|-----|--------|------------|-------------|
| 1  | Mitsubishi Elf    | B 7053 CQ  | 50% | 115695 | Ya         |             |
| 2  | Rescue Car D-Max  | B 9678 PSD | 55% | 104889 | Ya         |             |
| 3  | Rescue Car D-Max  | B 9626 PSC | 50% | 48367  | Ya         | Tidak Nyala |
| 4  | Rescue Car Strada | B 1056 PQR | 70% | 19398  | Ya         |             |
| 5  | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA | 50% | 11254  | Ya         |             |

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan         | Plat       | BBM | KM    | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|-------|------------|------------|
| 1  | Truck Compartment | B 9024 BQ  | 5%  | 13078 | Ya         |            |
| 2  | Compartment       | B 9989 POQ | 30% | 14074 | Ya         |            |
| 3  | Personnel Truck   | B 9075 POQ | -   |       | Ya         | US         |
| 4  | Personnel Truck   | B 9096 POR | 40% | 13871 | Ya         |            |
| 5  | Long Truck        | B 9682 POQ | 10% | 4075  | Ya         |            |
| 6  | Personnel Truck   | B 9659 POQ | 5%  | 32102 | Ya         |            |
| 7  | Personnel Truck   | B 9017 POR | 40% | 5691  | Ya         |            |

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
  - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
  - AC tidak berfungsi
  - Pegangan pintu tengah kiri rusak
  - tubuh berpori
  - Kaca depan bocor
  - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
  - Terpal perlu diperbaiki
  - Dek belakang perlu diperbaiki
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah