

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 14 April 2026  
Tim : Tim 1  
Pemeriksa : Tim 1  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan         | Plat       | BBM | KM     | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|--------|------------|------------|
| 1  | Mitsubishi Elf    | B 7053 CQ  | 50% | 115695 | Ya         |            |
| 2  | Long Truck        | B 9682 POQ | 50% | 4079   | Ya         |            |
| 3  | Rescue Car D-Max  | B 9678 PSD | 50% | 104966 | Ya         |            |
| 4  | Rescue Car D-Max  | B 9626 PSC | 50% | 48391  | Ya         |            |
| 5  | Rescue Car Strada | B 1056 PQR | 70% | 19398  | Ya         |            |
| 6  | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA | 50% | 11254  | Ya         |            |

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan         | Plat       | BBM | KM    | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|-------|------------|------------|
| 1  | Truck Compartment | B 9024 BQ  | 5%  | 13078 | Ya         |            |
| 2  | Compartment       | B 9989 POQ | 30% | 14074 | Ya         |            |
| 3  | Personnel Truck   | B 9075 POQ | -   |       | Ya         | US         |
| 4  | Personnel Truck   | B 9096 POR | 40% | 13871 | Ya         |            |
| 5  | Personnel Truck   | B 9659 POQ | 5%  | 32102 | Ya         |            |
| 6  | Personnel Truck   | B 9017 POR | 40% | 5691  | Ya         |            |

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

### 2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

### 3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

### 4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah