

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : JUMAT, 17 April 2026  
Tim : Tim 2  
Pemeriksa : Tim 2  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	50%	115695	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	90%	14077	Ya	
3	Personnel Truck	B 9096 POR	55%	13874	Ya	
4	Personnel Truck	B 9659 POQ	50%	32102	Ya	
5	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	70%	19389	Ya	
6	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	50%	11254	Ya	
7	Personnel Truck	B 9017 POR	80%	27900	Ya	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	20%	13078	Ya	
2	Personnel Truck	B 9075 POQ	-	0	Ya	US
3	Long Truck	B 9682 POQ	30%	4079	Ya	
4	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	30%	105057	Ya	
5	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	45%	48398	Ya	
6	Hilux	B 9042 CSC	22%	45687	Ya	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

### 2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

### 3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah

8. Rescue Car D-Max B 9626 PSC

- Lampu rem tidak aktif

- Lampu mundur tidak aktif