

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SABTU, 18 April 2026  
Tim : Tim 3  
Pemeriksa : Hsgsu  
Unit/Lokasi : USS Bogor  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan   | Plat       | BBM | KM      | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------|------------|-----|---------|------------|------------|
| 1  | Isuzu D-Max | B 9232 PSD | 70  | 7363637 | Tidak      | Cihuy      |

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan      | Plat       | BBM | KM    | Kebersihan | Keterangan |
|----|----------------|------------|-----|-------|------------|------------|
| 1  | Kawasaki Trail | B 3835 PFQ | 5   | 67645 | Ya         | Hxhd       |

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
  - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
  - AC tidak berfungsi
  - Pegangan pintu tengah kiri rusak
  - tubuh berpori
  - Kaca depan bocor
  - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
  - Terpal perlu diperbaiki
  - Dek belakang perlu diperbaiki
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD
  - Lampu belakang rusak/pecah
- Long Truck B 9682 POQ
  - Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci
- Rescue Car D-Max B 1056 PQR
  - Kaca depan retak
- Personnel Truck B 9017 POR
  - Air grill pecah