

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 23 April 2026
Tim : Tim 2
Pemeriksa : Tim 2
Unit/Lokasi : Kantor SAR Jakarta
Kegiatan : Pemanasan dan Memeriksa Kendaraan Operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | KM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|--------|------------|------------|
| 1 | Compartment | B 9989 POQ | 65% | 14077 | Ya | |
| 2 | Personnel Truck | B 9096 POR | 50% | 13874 | Ya | |
| 3 | Personnel Truck | B 9659 POQ | 50% | 32102 | Ya | |
| 4 | Rescue Car D-Max | B 9678 PSD | 50% | 105296 | Ya | |
| 5 | Rescue Car Strada | B 1056 PQR | 65% | 19398 | Ya | |
| 6 | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA | 50% | 112252 | Ya | |
| 7 | Personnel Truck | B 9017 POR | 75% | 5725 | Ya | |

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | KM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|-------|------------|------------|
| 1 | Mitsubishi Elf | B 7053 CQ | | | Ya | Ops SAR |
| 2 | Truck Compartment | B 9024 BQ | 15% | 13078 | Ya | |
| 3 | Personnel Truck | B 9075 POQ | | | Ya | US |
| 4 | Long Truck | B 9682 POQ | 27% | 4079 | Ya | |
| 5 | Rescue Car D-Max | B 9626 PSC | 45% | 48398 | Ya | |

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah