

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 23 April 2026  
Tim : USS BOGOR  
Pemeriksa : -  
Unit/Lokasi : USS Bogor  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Isuzu D-Max	B 9232 PSD	50%	192218	Ya	OPERASI SAR
2	Kawasaki Trail	B 3835 PFQ	100%	6029	Ya	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

- Isuzu D-Max B 9232 PSD
  - Mika lampu belakang kiri pecah
  - Power window pintu pengemudi tidak berfungsi
- Kawasaki Trail B 3835 PFQ
  - Kabel Kilometer speedometer harus ganti
  - Gear Set harus di ganti
  - Kampas rem depan habis
  - Shockbreaker depan boco