

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 28 April 2026
Tim : USS BOGOR
Pemeriksa : Dani Trisna
Unit/Lokasi : USS Bogor
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Isuzu D-Max	B 9232 PSD	60%	162410	Ya	
2	Kawasaki Trail	B 3835 PFQ	100%	6029	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Isuzu D-Max B 9232 PSD
 - Mika lampu belakang kiri pecah
 - Power window pintu pengemudi tidak berfungsi
2. Kawasaki Trail B 3835 PFQ
 - Kabel Kilometer speedometer harus ganti
 - Gear Set harus di ganti
 - Kampas rem depan habis
 - Shockbreaker depan boco