

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : RABU, 29 April 2026  
Tim : Tim 1  
Pemeriksa : Tim 1  
Unit/Lokasi : Kantor SAR Jakarta  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	65%	115892	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	65%	14077	Ya	
3	Personnel Truck	B 9096 POR	50%	13874	Ya	
4	Personnel Truck	B 9659 POQ	50%	32102	Ya	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	15%	13078	Ya	Aki lemah
2	Personnel Truck	B 9075 POQ	15%	0	Ya	US
3	Long Truck	B 9682 POQ	25%	4079	Ya	
4	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	30%	105925	Ya	
5	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	30%	48477	Ya	
6	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	0	0	Ya	Servis luar
7	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	48%	11254	Ya	
8	Personnel Truck	B 9017 POR	25%	28218	Ya	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

### 2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi  
- Pegangan pintu tengah kiri rusak  
- tubuh berpori  
- Kaca depan bocor  
- Ban yang kedaluwarsa

### 3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki  
- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah