

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 30 April 2026
Tim : Tim 3
Pemeriksa : Tim 3
Unit/Lokasi : Kantor SAR Jakarta
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	20%	115973	Ya	
2	Truck Compartment	B 9024 BQ	10%	13078	Ya	Tidak Nyala
3	Compartment	B 9989 POQ	45%	14077	Ya	
4	Personnel Truck	B 9075 POQ	15%	0	Ya	US
5	Personnel Truck	B 9096 POR	48%	13874	Ya	
6	Long Truck	B 9682 POQ	30%	4079	Ya	
7	Personnel Truck	B 9659 POQ	45%	32102	Ya	
8	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	40%	105925	Ya	
9	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	20%	48519	Ya	
10	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	48%	19479	Ya	
11	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	48%	11254	Ya	
12	Personnel Truck	B 9017 POR	25%	8907	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi
- Pegangan pintu tengah kiri rusak
- tubuh berpori
- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa

3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki

- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah