

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : KAMIS, 30 April 2026  
Tim : USS BOGOR  
Pemeriksa : -  
Unit/Lokasi : USS Bogor  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Isuzu D-Max	B 9232 PSD	50%	192452	Ya	
2	Kawasaki Trail	B 3835 PFQ	100%	6029	Ya	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

- Isuzu D-Max B 9232 PSD  
Mika lampu belakang kiri pecah  
Power window pintu pengemudi tidak berfungsi
- Kawasaki Trail B 3835 PFQ  
Kabel Kilometer speedometer harus ganti
  - > Gear Set harus di ganti
  - > Kampas rem depan habis
  - > Shockbreaker depan bocor
  - > Lampu Rem Mati