

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SABTU, 02 May 2026
Tim : Tim 7
Pemeriksa : Tim 7
Unit/Lokasi : Kantor SAR Jakarta
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	20%	115977	Ya	
2	Truck Compartment	B 9024 BQ	10%	13078	Ya	Tidak menyala
3	Compartment	B 9989 POQ	45%	14077	Ya	
4	Personnel Truck	B 9075 POQ	-		Ya	US
5	Personnel Truck	B 9096 POR	48%	13874	Ya	
6	Long Truck	B 9682 POQ	30%	4079	Ya	
7	Personnel Truck	B 9659 POQ	45%	32192	Ya	
8	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	45%	106012	Ya	
9	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	20%	48519	Ya	
10	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	48%	19479	Ya	
11	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	48%	11254	Ya	
12	Personnel Truck	B 9017 POR	45%	9858	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. (Tanpa judul)

Selamat pagi, Pimpinan, izin melaporkan tentang pemanasan kendaraan operasional Kantor SAR Jakarta pada hari Sabtu, 02 Mei 2026. Rinciannya sebagai berikut:

Mitsubishi Elf B 7053 CQ

> Kondisi: Baik

> Jarak tempuh: 115884 km

> Bahan bakar: 25%

> Catatan:

> 1.

Mobil Penyelamat Strada B 1056 PQR

- > Kondisi: Baik
- > Jarak tempuh: 19398 km
- > Bahan bakar: 65%
- > Catatan:
- > 1.

Mobil Penyelamat D-Max B 9678 PSD

- > Kondisi: Baik
- > Jarak tempuh: 105655 km
- > Bahan bakar: 40%
- > Catatan:
- > 1.

Kompartemen B 9989 POQ

- > Kondisi: Baik
- > Jarak tempuh: 14077
- > Bahan Bakar: 65%
- > Catatan:
- > 1.

Truk Personel B 9096 POR

- > Kondisi: Baik
- > Jarak Tempuh: 13874
- > Bahan Bakar: 50%
- > Catatan:
- > 1.

Truk Personel B 9659 POQ

- > Kondisi: Baik
- > Jarak Tempuh: 32102
- > Bahan Bakar: 50%
- > Catatan:
- > 1.

Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- > Kondisi: Baik
- > Jarak Tempuh: 112252
- > Bahan Bakar: 50%
- > Catatan:
- > 1.

Truk Personel B 9017 POR

- > Kondisi: Baik
- > Jarak Tempuh: 5725
- > Bahan Bakar: 75%
- > Catatan:
- > 1.

Truk Kompartemen B 9024 BQ

- > Kondisi: Baik
- > Jarak Tempuh: 13078
- > Bahan Bakar: 15%
- > Catatan:

> 1.

Truk Personel B 9075 POQ

> Kondisi: Baik

> Jarak Tempuh: -

> Bahan Bakar: -%

> Catatan:

> 1. AS

Truk Panjang B 9682 POQ

> Kondisi: Baik

> Jarak Tempuh: 4079

> Bahan Bakar: 27%

> Catatan:

> 1.

Mobil Penyelamat D-Max B 9626 PSC

> Kondisi: Baik

> Jarak Tempuh: 48398

> Bahan Bakar: 45%

> Catatan:

> 1.

Deskripsi Lainnya

1. Truk Kompartemen B 9989 POQ

- Pintu Geser (Macet)

2. Mitsubishi 1. Mobil B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi

- Gagang pintu tengah kiri rusak

- Bodi berlubang

- Kaca depan bocor

- Ban kadaluarsa

3. Truk Personel B 9096 POR

- Terpal belakang perlu diperbaiki

- Bak belakang perlu diperbaiki

4. Mobil Penyelamat D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang pecah/remuk

5. Truk Panjang B 9682 POQ

- Tangki bahan bakar rusak, tidak bisa dikunci

6. Mitsubishi Elf B 7053 CQ

- Rem tangan tidak berfungsi/hilang

7. Mobil Penyelamat Starada B 1056 PQR

- Kaca depan retak perlu diganti

Ini laporannya. Terima kasih•Ÿ™••Ÿ•»