

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 05 May 2026  
Tim : USS BOGOR  
Pemeriksa : -  
Unit/Lokasi : USS Bogor  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan      | Plat       | BBM | KM     | Kebersihan | Keterangan |
|----|----------------|------------|-----|--------|------------|------------|
| 1  | Isuzu D-Max    | B 9232 PSD | 75% | 192576 | Ya         |            |
| 2  | Kawasaki Trail | B 3835 PFQ | 70% | 6029   | Ya         |            |

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | KM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-----------|------|-----|----|------------|------------|
| -  | -         | -    | -   | -  | -          | -          |

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

1. Rescue Car Isuzu D-Max B 9232 PSD
  - Mika lampu belakang kiri pecah
  - Power Window pintu pengemudi tidak berfungsi
2. Rescue Trail Kawasaki B 3835 PFQ
  - Harus ganti 1 set gear rantai
  - Kampas rem depan habis
  - Kabel speedometer dan speedometer harus diganti