

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 05 May 2026
Tim : USS BOGOR
Pemeriksa : -
Unit/Lokasi : USS Bogor
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Isuzu D-Max	B 9232 PSD	75%	192576	Ya	
2	Kawasaki Trail	B 3835 PFQ	70%	6029	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Rescue Car Isuzu D-Max B 9232 PSD
 - Mika lampu belakang kiri pecah
 - Power Window pintu pengemudi tidak berfungsi
- Rescue Trail Kawasaki B 3835 PFQ
 - Harus ganti 1 set gear rantai
 - Kampas rem depan habis
 - Kabel speedometer dan speedometer harus diganti