

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 05 May 2026  
Tim : Tim 6  
Pemeriksa : Tim 6  
Unit/Lokasi : Kantor SAR Jakarta  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	50%	115980	Ya	
2	Personnel Truck	B 9096 POR	50%	13875	Ya	
3	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	50%	106140	Ya	
4	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	50%	19479	Ya	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	15%	13078	Ya	
2	Compartment	B 9989 POQ	35%	14077	Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	-		Ya	US
4	Long Truck	B 9682 POQ	25%	4079	Ya	
5	Personnel Truck	B 9659 POQ	25%	32192	Ya	
6	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	25%	48519	Ya	
7	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	35%	11254	Ya	
8	Personnel Truck	B 9017 POR	45%	9859	Ya	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

### 1. Truck Compartment B 9989 POQ

- Railing Door (Macet)

### 2. Mitsubishi Commob B 7359 PPA

- AC tidak berfungsi  
- Pegangan pintu tengah kiri rusak  
- tubuh berpori  
- Kaca depan bocor  
- Ban yang kedaluwarsa

### 3. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki  
- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Handle pintu kanan rusak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah

8. Elf B 7053 CQ

-Handrem rusak