

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : RABU, 06 May 2026
Tim : USS BOGOR
Pemeriksa : -
Unit/Lokasi : USS Bogor
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Isuzu D-Max	B 9232 PSD	80%	12591	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Kawasaki Trail	B 3835 PFQ	20%	6029	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Rescue Car Isuzu D-Max B 9232 PSD
 - Mika lampu belakang kiri pecah
 - Power Window pintu pengemudi tidak berfungsi
2. Rescue Trail Kawasaki B 3835 PFQ
 - Harus ganti 1 set gear rantai
 - Kampas rem depan habis
 - Kabel speedometer dan speedometer harus diganti