

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : RABU, 06 May 2026
Tim : Tim 2
Pemeriksa : Tim 2
Unit/Lokasi : Kantor SAR Jakarta
Kegiatan : Pemanasan dan Memeriksa Kendaraan Operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Personnel Truck	B 9096 POR	50%	13874	Ya	
2	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	50%	106140	Ya	
3	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	50%	19479	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ		116020	Ya	
2	Truck Compartment	B 9024 BQ	15%	13078	Ya	
3	Compartment	B 9989 POQ	35%	14077	Ya	
4	Personnel Truck	B 9075 POQ	-	0	Ya	US
5	Long Truck	B 9682 POQ	25%	4079	Ya	
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	25%	32192	Ya	
7	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	25%	48519	Ya	
8	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	35%	11254	Ya	
9	Personnel Truck	B 9017 POR	45%	9859	Ya	
10	Hilux	B 9042 CSC	25%	48298	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
 - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
 - AC tidak berfungsi
 - Pegangan pintu tengah kiri rusak
 - tubuh berpori
 - Kaca depan bocor
 - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
 - Terpal perlu diperbaiki

- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- Kaca depan retak

7. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah

8. Mitsubishi Elf B 7053 CQ

- Handrem rusak