

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SABTU, 09 May 2026
Tim : USS BOGOR
Pemeriksa : M Al Gufron
Unit/Lokasi : USS Bogor
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Isuzu D-Max	B 9232 PSD	100 %	192627	Ya	
2	Kawasaki Trail	B 3835 PFQ	90%	6027	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Isuzu D-Max 9232 PSD
 - Mika Lampus Belakang Kiri Pecah
 - Power Window pintu pengemudi tidak berfungsi
- Kawasaki KLX B 3835 PFQ
 - Kabel kilometer speedometer harus diganti
 - Gear set harus diganti
 - Kampas rem depan habis
 - Shockbreaker depan bocor
 - Lampu rem mati