

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SENIN, 11 May 2026
Tim : Tim 6
Pemeriksa : Tim 6
Unit/Lokasi : Kantor SAR Jakarta
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | KM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-----------------|------------|-----|--------|------------|------------|
| 1 | Mitsubishi Elf | B 7053 CQ | 90% | 116023 | Ya | |
| 2 | Personnel Truck | B 9096 POR | 50% | 13875 | Ya | |

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

| No | Kendaraan | Plat | BBM | KM | Kebersihan | Keterangan |
|----|-------------------|------------|-----|--------|------------|------------|
| 1 | Truck Compartment | B 9024 BQ | 15% | 13078 | Ya | |
| 2 | Compartment | B 9989 POQ | 35% | 14077 | Ya | |
| 3 | Personnel Truck | B 9075 POQ | - | | Ya | US |
| 4 | Long Truck | B 9682 POQ | 25% | 4079 | Ya | |
| 5 | Personnel Truck | B 9659 POQ | 25% | 32192 | Ya | |
| 6 | Rescue Car D-Max | B 9678 PSD | 35% | 106363 | Ya | |
| 7 | Rescue Car D-Max | B 9626 PSC | 20% | 48519 | Ya | Aki lemah |
| 8 | Rescue Car Strada | B 1056 PQR | 35% | 79479 | Ya | |
| 9 | Mitsubishi Commob | B 7359 PPA | 35% | 11254 | Ya | |
| 10 | Personnel Truck | B 9017 POR | 45% | 28366 | Ya | |
| 11 | Hilux | B 9042 CSC | 25% | 4830 | Ya | |

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
 - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
 - AC tidak berfungsi
 - Pegangan pintu tengah kiri rusak
 - tubuh berpori
 - Kaca depan bocor
 - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
 - Terpal perlu diperbaiki

- Dek belakang perlu diperbaiki

4. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Long Truck B 9682 POQ

- Tanki bensin rusak tidak bisa terkunci

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah