

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SENIN, 11 May 2026
Tim : -
Pemeriksa : -
Unit/Lokasi : USS Bogor
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Isuzu D-Max	B 9232 PSD	75%	192719	Ya	

Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	KM	Kebersihan	Keterangan
1	Kawasaki Trail	B 3835 PFQ	45%	6029	Ya	

KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

DESKRIPSI LAINNYA

1. Isuzu D-Max B 9232 PSD
 - > Mika lampu belakang kiri pecah
 - > Power window pintu pengemudi tidak berfungsi
2. Kawasaki Trail B 3835 PFQ
 - > Kabel Kilometer speedometer harus ganti
 - > Gear Set harus di ganti
 - > Kampas rem depan habis
 - > Shockbreaker depan bocor
 - > Lampu Rem Mati