

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : JUMAT, 20 February 2026  
Tim : Tim 5  
Pemeriksa : Tim 5  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Keterangan
1	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	50	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	45	
2	Truck Compartment	B 9024 BQ	5	
3	Compartment	B 9989 POQ	5	
4	Personnel Truck	B 9075 POQ	0	
5	Personnel Truck	B 9096 POR	20	
6	Long Truck	B 9682 POQ	20	
7	Personnel Truck	B 9659 POQ	5	
8	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	45	
9	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	25	
10	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	40	
11	Personnel Truck	B 9017 POR	35	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

1. Rescue Car D-Max B 9678 PSD
  - Susah distarter  
(Terakhir Service Berkala, 30 April 2025)
2. Long Truck B 9682 POQ  
(Terakhir service berkala 10 Januari 2025)
3. Truck Compartment B 9989 POQ
  - Railing Door (Macet)
  - Aki Bermasalah
4. Mitsubishi Commob B 7359 PPA
  - AC tidak berfungsi
  - Pegangan pintu tengah kiri rusak
  - Tubuh Berpori

- Kaca depan bocor
- Ban yang kedaluwarsa
- Butuh servis kendaraan

5. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki, Dek belakang perlu diperbaiki

6. Truck Compartment B 9024 BQ

- Aki Bermasalah

7. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah
- Aki Perlu diganti

8. Personnel Truck B 9075 POQ

- Aki Bermasalah