

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 24 February 2026  
Tim : Tim 3  
Pemeriksa : -  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Keterangan
-	-	-	-	-

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ		
2	Truck Compartment	B 9024 BQ		
3	Compartment	B 9989 POQ		
4	Personnel Truck	B 9075 POQ		
5	Personnel Truck	B 9096 POR		
6	Long Truck	B 9682 POQ		Terakhir service berkala 10 Januari 2025
7	Personnel Truck	B 9659 POQ		
8	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD		Terakhir Service Berkala, 30 April 2025
9	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC		
10	Rescue Car Strada	B 1056 PQR		
11	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA		
12	Personnel Truck	B 9017 POR		

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

1. Rescue Car D-Max B 9678 PSD
  - Susah distarter
2. Long Truck B 9682 POQ
3. Truck Compartment B 9989 POQ
  - Railing Door (Macet)
  - Aki Bermasalah
4. Mitsubishi Commob B 7359 PPA
  - AC tidak berfungsi
  - Pegangan pintu tengah kiri rusak
  - tubuh berpori
  - Kaca depan bocor

- Ban yang kedaluwarsa
- Butuh servis kendaraan

5. Personnel truck B 9096 POR

- Terpal perlu diperbaiki
- Dek belakang perlu diperbaiki

6. Truck Compartment B 9024 BQ

- Aki Bermasalah

7. Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah
- Aki perlu diganti

8. Personnel Truck B 9075 POQ

- Aki Bermasalah