

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : RABU, 25 February 2026  
Tim : Tim 4  
Pemeriksa : Zannuba  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	100	
2	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD	50	Terakhir Service Berkala 2026
3	Rescue Car Strada	B 1056 PQR	50	
4	Personnel Truck	B 9017 POR	80	

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	5	
2	Compartment	B 9989 POQ	5	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ	0	
4	Personnel Truck	B 9096 POR	20	
5	Long Truck	B 9682 POQ	20	Terakhir service berkala 2026
6	Personnel Truck	B 9659 POQ	5	
7	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC	30	
8	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA	30	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
  - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
  - AC tidak berfungsi
  - Pegangan pintu tengah kiri rusak
  - tubuh berpori
  - Kaca depan bocor
  - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
  - Terpal perlu diperbaiki
  - Dek belakang perlu diperbaiki
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- rotator dalam perbaikan
- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah