

# LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN OPERASIONAL

Hari/Tanggal : SELASA, 03 March 2026  
Tim : Tim 3  
Pemeriksa : -  
Kegiatan : pemanasan dan memeriksa kendaraan operasional

## PERSENTASE BAHAN BAKAR KENDARAAN

### Kendaraan dengan bahan bakar lebih dari 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Mitsubishi Elf	B 7053 CQ	100	Ya	Aman

### Kendaraan dengan bahan bakar di bawah 50%

No	Kendaraan	Plat	BBM	Kebersihan	Keterangan
1	Truck Compartment	B 9024 BQ	30	Ya	Habis
2	Compartment	B 9989 POQ		Ya	
3	Personnel Truck	B 9075 POQ		Ya	
4	Personnel Truck	B 9096 POR		Ya	
5	Long Truck	B 9682 POQ		Ya	Terakhir service berkala 2026
6	Personnel Truck	B 9659 POQ		Ya	
7	Rescue Car D-Max	B 9678 PSD		Ya	Terakhir Service Berkala 2026
8	Rescue Car D-Max	B 9626 PSC		Ya	
9	Rescue Car Strada	B 1056 PQR		Ya	
10	Mitsubishi Commob	B 7359 PPA		Ya	
11	Personnel Truck	B 9017 POR		Ya	

## KENDARAAN SEDANG DIPERBAIKI

-

## DESKRIPSI LAINNYA

- Truck Compartment B 9989 POQ
  - Railing Door (Macet)
- Mitsubishi Commob B 7359 PPA
  - AC tidak berfungsi
  - Pegangan pintu tengah kiri rusak
  - tubuh berpori
  - Kaca depan bocor
  - Ban yang kedaluwarsa
- Personnel truck B 9096 POR
  - Terpal perlu diperbaiki
  - Dek belakang perlu diperbaiki
- Rescue Car D-Max B 9678 PSD

- Lampu belakang rusak/pecah

5. Rescue Car D-Max B 1056 PQR

- rotator dalam perbaikan
- Kaca depan retak

6. Personnel Truck B 9017 POR

- Air grill pecah