



PENGECEKAN PALSAR SIAGA RUTIN

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA



Diperiksa Oleh Tim : Sahat Parulian

No	Nama Alat	Jumlah	Posisi	Kondisi	Keterangan
1	Perahu Karet LCR	1	Rescue car elf	Baik	
2	Motor Tempel Yamaha	1	Rescue car elf	Baik	
3	Tangki Motor Tempel	2	Rescue car elf	Baik	80% dan 10%
4	Kunci Motor Tempel	2	Rescue car elf	Baik	
5	Selang Motor Tempel	2	Rescue car elf	Baik	
6	Blower	1	Rescue car elf	Baik	
7	Pompa Manual	1	Rescue car elf	Baik	
8	Dayung	4	Rescue car elf	Baik	
9	Helmet	5	Perorangan	Baik	
10	Life Jacket	5	Perorangan	Baik	
11	Ring Bouy	1	Gudang operasi	Baik	
12	Tali Lempar 25m	2	Gudang operasi	Baik	
13	Tali Karmantel	1	Gudang operasi	Baik	
14	Webbing	3	Rescue car elf	Baik	
15	Kantong Mayat	2	Gudang operasi	Baik	
16	Lampu Tembak	1	Gudang operasi	Baik	
17	Senter	1	Gudang operasi	Baik	
18	Medical Bag	1	Rescue car elf	Baik	
19	Peralatan Selam	2	Gudang operasi	Baik	
20	Tabung Selam	4	Gudang operasi	Baik	
21	Genset	1	Gudang operasi	Baik	
22	Kabel Roll	1	Gudang operasi	Baik	
23	HT	3	Gudang operasi	Baik	
24	Charger HT	1	Gudang operasi	Baik	
25	Tandu Lipat	1	Gudang operasi	Baik	
26	Velbed	3	Gudang operasi	Baik	
27	Kompresor Tabung Selam	1	Gudang operasi	Baik	
28	LSB + Neck Collar	1	Gudang operasi	Baik	
29	Aqua Eye	1	Gudang operasi	Baik	
30	Under Water Search Device	0	Tidak Ada	Rusak	
31	Night Vision	0	Tidak Ada	Rusak	
32	Rescue Net	0	Rescue car carriel	Rusak	

Jakarta, 09 May 2026
Pemeriksa,

Sahat Parulian